

附表1

2026年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表 （施工单位）

序号	市	县	项目名称	单位名称	履约情况		进度		管理行为标准化		工地建设标准化		施工工艺标准化		安全文明标准化及廉政		备注
					存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	
1	南平市	浦城县	国道322线浦城县富岭镇富岭村至万安乡吴山下村路段路面改造工程	福建省路翔工程设计有限公司	/	0	/	0	1.未见工程纵断面图。	0.5	/	0	1.水泥混凝土路面共振碎石化试验路段未总结分析，同时透层油试验结论不明确。-2 2.局部硬路肩施工标高控制不到位，与沥青路面衔接不顺。-1 3.K320+800-K323+500附近硬路肩开裂。-1 4.K321+300左侧波形护栏基础出现蜂窝、基底处理不到位。-1 5.K320+800-K323+500路段波形护栏螺栓生锈。-1	6	1.边沟施工路段未按要求设置安全施工标志。-1 2.未向业主报送审批安全生产费使用计划。-1	2	
2	莆田市	秀屿区	省道211线秀屿区东峤镇前沁村至埭头镇埭头村段路面改造工程	长沙市公路桥梁建设有限责任公司	1.未按招标文件专用条款第14.4款规定设立工地试验室（项目部试验委托福建省万兴达工程检测有限公司距离项目工地超出5km）。-3	3	/	0	1.施工组织设计方案中试验检测单位与实际情况不符。-0.5 2.未制定防扬尘施工方案。-1 3.粉煤灰、水泥28天试验检测报告未归档。-1 4.根据砂浆配合比要求，需根据细集料含水率调整生产配合比，但未能提供施工当日细集料含水率检测报告。-0.5	3	1.施工路口未设置工程简介牌及安全标示标牌。-1	1	1.路面排水不畅，路面积水。-1 2.波形护栏立柱螺栓生锈。-1	2	1.现场布控的过渡段距离不足，不符合《公路养护安全作业规程》。-1	1	

附表 2

2026年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表 （ 监理单位）

序号	设区市	县	项目名称	监理单位	履约情况		管理行为标准化		工艺标准化管理			安全文明标准化管理			备注
					存在问题	扣分	存在问题	扣分	管理办法	管理实绩	扣分	管理行为	管理实绩	扣分	
1	南平市	浦城县	国道322线浦城县富岭镇富岭村至万安乡吴山下村路段路面改造工程	福建新路达交通建设代理有限公司	/	0	1.未见水泥检测报告。-1 2.质量抽检资料未盖章；矿粉、沥青等原材检测报告未附质保材料。-3 3.未见共振碎石化隐蔽工程验收材料。-1	5	/	-4.1	4.1	1.未召开2025年12月份安全生产月例会。-1	-1.0	2.0	
2	莆田市	秀屿区	省道211线秀屿区东峤镇前沁村至埭头镇埭头村段路面改造工程	福建新路达交通建设代理有限公司	/	0	1.计量支付证书审核错误，如工程一切险计量金额有误。-1 2.对施工组织设计方案审核不严格，如试验检测单位名称与实际情况不符。-2 3.钢筋、水泥等原材试验检测报告归档资料不完整，未附相应的质保材料。-2 4.抽检资料签章不完整。-1 5.未对施工单位存在的履约问题发出监理指令。-1	7	/	-1.4	1.4	1.未签订廉政合同。-1	-0.5	1.5	